

张许路以北（丁卯第三中心小学）地块土壤污染状况调查报告公示

公示时间不少于 5 个工作日。

公示时间：2021 年 12 月 30 日

受镇江市丁卯第三中心小学委托，江苏诚德安全环境科技有限公司承担了《张许路以北（丁卯第三中心小学）地块土壤污染状况调查报告》的编制工作。根据《建设用土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）等导则的规定，现公示该项目调查工作相关内容，征求广大公众的意见。

（一）项目概要

项目名称：张许路以北（丁卯第三中心小学）地块土壤污染状况调查报告

场地地点：镇江市镇江新区，张许路以北。地块中心坐标约为：北纬 32.18228°，东经 119.51505°。

项目概况：占地面积 32153.47m²

（二）委托单位

单位：镇江市丁卯第三中心小学

地址：江苏省镇江市镇江新区张许路

（三）调查机构

单位：江苏诚德安全环境科技有限公司

地址：镇江市丹徒区新城长香东大道 78 号 8 号楼材智汇丹徒众创空间 3 楼

联系人：李工

联系电话：18105285712

（四）附件